


多変量連関図で特定の変数に注目した場合


Q18 多変量連関図で、ある一つの変数と、他の変数との関係を詳しく見たい場合どのようなことをすればよいのでしょうか？


A18 多変量連関図の「切り抜き」機能がおすすめです。

<例> 次の多変量連関図で、加工温度と他の変数(製品硬度、材料硬度、添加量、加工機械別)との関係をみたいとします。多変量連関図の「切り抜き」機能を用いれば、ある特定の行、列を切り抜き、大きく表示することができます(「拡大」ではありません)。




変数名にマウスポインタを合わせ、クリックすると、その行(列)が反転します。このとき、画面右にあるメニューで「切り抜き」ボタンを押します。






反転した行(列)が切り抜かれます。この画面から、指定したグラフを拡大表示もできます。(グラフを選択し、[拡大]ボタンを押す。)




多変量連関図の対角要素(画面左上)をクリックすると、対角線上のグラフが選択され、この状態で[切り抜き]ボタンを押すと、変数ごとのヒストグラムが表示されることになります。



(参考)

何も指定しないで[切り抜き]ボタンを押すと右のようなダイアログができます。この場合、選択した後に「変数の指定」を行います。



掲載されている著作物の著作権については，制作した当事者に帰属します．

著作者の許可なく営利・非営利・イントラネットを問わず，本著作物の複製・転用・販売等を禁止します．

所属および役職等は，公開当時のものです．

■公開資料ページ

弊社ウェブページで各種資料をご覧ください <http://www.i-juse.co.jp/statistics/jirei/>

■お問い合わせ先

(株)日科技研 数理事業部 パッケージサポート係 <http://www.i-juse.co.jp/statistics/support/contact.html>