





**Q 19** 繰り返しのあるデータや大量データをプロットする場合は多変量連関図ではプロット点が重なり傾向がわからない場合があります。どうしたらよいですか？

**A 19** 多変量連関図ではグリッド着色表示があります。頻度で濃淡表示します。


多変量連関図を描いた状態で、右メニューの「オプション」ボタンを押します。オプションダイアログが表示されますので、散布図の欄の[メッシュ]ボタンを押して[OK]ボタンを押します。



「プロット」から「メッシュ」にボタンを変更  
メッシュの分割数も設定できます。分割が  
7であれば、全体を 7×7 のメッシュに分  
割するという事です。



<例> ある2変数のデータで多変量連関図を描いたとき、散布図をプロット表示にしたときと、メ

シュ表示にしたときの図を示します。



プロット表示では、上下左右の4点にプロットされていますが、メッシュ表示では、上下左右4つのメッシュ表示でメッシュの濃さが異なります。濃い色ほどその範囲にデータが集中していることがわかります。これはプロット表示ではデータが重なっているため分からないことです。

**注意** メッシュ表示の散布図を一つ選んで拡大すると、拡大画面ではプロット表示になってしまいます。拡大画面でメッシュ表示にするには、メニューから「編集」-「プロパティ」で、システムプロパティ画面が表示されますので、「グラフ」のタブをクリックし、散布図の欄をプロットからメッシュに変更して下さい。



掲載されている著作物の著作権については，制作した当事者に帰属します。

著作者の許可なく営利・非営利・イントラネットを問わず，本著作物の複製・転用・販売等を禁止します。

所属および役職等は，公開当時のものです。

■公開資料ページ

弊社ウェブページで各種資料をご覧ください <http://www.i-juse.co.jp/statistics/jirei/>

■お問い合わせ先

(株)日科技研 数理事業部 パッケージサポート係 <http://www.i-juse.co.jp/statistics/support/contact.html>